



Reinigung der Einscheibenmaschine



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 07631 1832 600
WEB www.wocashop.de FAX 07631 1832 999

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.

ecomsult

Zienkener Str. 8a 79379 Müllheim www.ecomsult.de

Bei Anwendungsfragen

07631 1832 600

Allgemein:

Um WOCA Öle effektiv und zeitsparend zu verarbeiten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer Einscheiben- oder Tellermaschine.

Neben der richtigen Anwendung der Maschine beim bearbeiten Ihrer Holzoberfläche (siehe separate Anleitungen) ist es wichtig daß, das Gerät im Anschluss ordnungsgemäß gereinigt wird.

Leider kommt es in der Praxis immer wieder vor, das dem Händler Leihgeräte mit einem völlig verölten Stachelrücken zurückgegeben werden.

Die Ölrückstände sind dann bereits ausgehärtet und nur noch schwer zu entfernen. Als Folge haften Padscheiben nicht mehr zuverlässig an der Maschine.

Dann bleibt nur noch das Austauschen des Treibtellers, was sehr kostenintensiv ist.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Zienkener Str. 8a
79379 Müllheim

www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 07631 1832 600
Fax 07631 1832 999

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr. ANL-W-0047

Benötigtes Material

- Treibteller für Padscheiben
- 1 flacher laugenbeständiger Behälter in der Größe einer Padscheibe (alternativ leerer, mit kräftiger Folie ausgekleideter Pad-Karton)
- 1 Liter WOCA Antiklauge
- Handschuhe, ggf. Schutzbrille



WOCA Antiklauge
Für die Behandlung von Eichenholz.

Verarbeitungsanleitung

Füllen Sie die WOCA Antiklauge in die dafür vorbereitete Wanne.

Anschließend legen Sie den Padmitnehmer mit dem Stachelrücken nach unten in die Flüssigkeit, dabei sollte alles komplett mit Lauge benetzt sein.

Nun sollte alles 1-2 Tage ruhen, damit die Lauge Ihre Arbeit machen kann.

Nach der Wartezeit können Sie die Padscheibe aus der Antiklauge nehmen und gründlich unter fließenden Wasser abwaschen. Rückstände lassen sich mit einer kleinen Bürste gut entfernen. Im Anschluß das ganze trocknen lassen.



Tellermaschine
Für eine schnelle Verarbeitung und ein gleichmäßiges Ergebnis auch bei großen Flächen.en.

Tipp

Die Reinigung der restlichen Maschine ist ebenso einfach. Reiben Sie Räder, Gehäuse und Kabel einfach kräftig mit einem, zuvor in WOCA Ölverdünner getränkten, Tuch ab.



WOCA Ölverdünner
Auch für die Reinigung von Werkzeugen und Maschinen geeignet

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.