



## Pflege für geölte Tischplatten mit WOCA Produkten



### Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL [info@wocashop.de](mailto:info@wocashop.de) FON 07631 1832 600  
WEB [www.wocashop.de](http://www.wocashop.de) FAX 07631 1832 999

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.

ecomconsult

Zienkener Str. 8a 79379 Müllheim [www.ecomconsult.de](http://www.ecomconsult.de)

Bei Anwendungsfragen  
07631 1832 600

### Anwendungsfälle:

Anders als bei herkömmlichen Versiegelungen beschränkt sich die schützende Wirkung von WOCA Arbeitsplattenöl nicht allein auf die Holzoberfläche. WOCA Arbeitsplattenöl zieht tief in das Holz ein und härtet erst dann – in einer Reaktion mit Sauerstoff – aus. Auf diese Weise bildet sich eine wasserabweisende Oberfläche. Die Farbe und die typische Textur des Holzes bleiben erhalten.

Flächen, die mit WOCA Arbeitsplattenöl behandelt worden sind, lassen sich schnell und einfach reinigen. Eine Auffrischung der Schutzwirkung des Öls lässt sich ohne großen Aufwand durchführen.

Mit WOCA Arbeitsplattenöl behandelte Flächen sind auch für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

## WOCAShop.de natürlich einfach schnell

### bioraum GmbH:

Zienkener Str. 8a  
79379 Müllheim

[www.bioraum.de](http://www.bioraum.de)  
[info@bioraum.de](mailto:info@bioraum.de)

### wocashop von bioraum:

Tel. 07631 1832 600  
Fax 07631 1832 999

[www.wocashop.de](http://www.wocashop.de)  
[info@wocashop.de](mailto:info@wocashop.de)



Artnr. ANL-W-0001

### Reinigung und Instandhaltung

Mit WOCA Arbeitsplattenöl behandelte Oberflächen können zur Reinigung einfach mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden. Vor der erneuten Nutzung sollte das Holz völlig trocknen. Die Verwendung von geeigneten Unterlagen schützt die Holzoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen. Lösemittel, scharfkantige Gegenstände und scharfe Reiniger schaden der geölte Oberfläche.

Verbeugen hilft: Vermeiden Sie den dauerhaften Kontakt des Holzes mit Metallgegenständen aus Eisen oder Zink. Das kann hartnäckige, dunkle Flecken verursachen. Mit der richtigen Technik können diese zwar entfernt werden, jedoch nicht immer ohne Ansätze.



**WOCA Intensivreiniger**  
Hochwirksamer Reiniger auf Wasserbasis für eine gründliche Reinigung von Holzoberflächen



**WOCA Arbeitsplattenöl**  
Sorgt für einen optimalen Schutz der Oberfläche aus der Tiefe des Holzes. Schweiß- und speichelecht und für Kinderspielzeug geeignet



**Passende Handpads**  
Verwenden Sie schwarze Handpads für die Reinigung der Holzoberfläche und grüne Pads zur Grundbehandlung. Weiße Pads werden zum Nachpolieren verwendet.

### Schritt für Schritt Anleitung

Das Holz muss trocken sowie schmutz- und fettfrei sein. Besonders dichte Oberflächen sorgfältig mit Körnung 180 anschleifen. Reinigung mit WOCA Intensivreiniger und klarem Wasser, danach mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Das Öl vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Das Öl mit Pinsel oder Rolle in einer gleichmäßigen, deckenden Schicht auftragen.

Das Öl 20–30 Min. bei 20° C in das Holz einziehen lassen. Zusätzlich kann das Öl mit Nassschleifpapier Korn 320-400 oder einem grünen Pad entlang der Holzfasern eingearbeitet werden. Danach überschüssiges Öl gründlich mit einem Tuch aufnehmen und die Oberfläche trocken reiben. Es darf kein Ölrest zurückbleiben. Das Holz mit einem weißen Polierpad nachpolieren. Bei stärker saugenden Oberflächen die Behandlung wiederholen. Nach 24 Stunden bei 20° C ist die Oberfläche vorsichtig belastbar. In den folgenden 48 Stunden das Holz aber noch vor Wasser schützen.

### Pflege und Renovierung:

Wenn das Holz an Leuchtkraft und Farbe verliert und empfindlicher wird, muss die Ölbehandlung aufgefrischt werden. Dazu die Tischplatte säubern. Fett und andere Ablagerungen werden am besten mit einer Lösung aus Wasser und WOCA Intensivreiniger entfernt. Danach die Oberfläche trocknen lassen. Anschließend WOCA Arbeitsplattenöl mit einem sauberen Tuch sehr dünn und gleichmäßig auftragen und ggf. mit einem Pad trocken polieren. In den folgenden 12–24 Stunden muss die Oberfläche noch geschont werden.

### Hinweis:

Die Robustheit und Belastbarkeit von mit WOCA Arbeitsplattenöl behandelten Oberflächen steht und fällt mit der Öl-Sättigung des Holzes. Bei Erstbehandlungen kann es deshalb sinnvoll sein, den Ölvorgang auch ein zweites oder gar drittes Mal (mit einem Tag Zwischentrocknung) zu wiederholen.

**Hinweis:** Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.