

WOCA Neutral Öl Care

– für den letzten Top Coat/die Polierung



Easy and effective. Naturally



- Nur für Eiche geeignet
- Für ein natürliches/ unbehandeltes Aussehen
- Wasserbasiert
- IBR zertifiziert

Produkt info

Gebinde: 1 l

Ergiebigkeit: 30-40 m²/l

Farblos



Anwendungsbereich

WOCA Neutral Öl Care ist eine Top-Coat Bodenoberflächenbehandlung. Das Öl schützt die Oberfläche aber bewahrt den neutralen Look von Rohholz.

Ergebnis

WOCA Neutral Öl Care ist für eine neutrale/unsichtbare Oberflächenbehandlung, die gleicht unbehandeltem Holz auf neu oder neulich abgeschliffenen Oberflächen.

Verarbeitung

Das Öl mit WOCA Applikator oder Malerrolle dünn gleichmäßig auftragen.

Nachbehandlung

Nicht erforderlich.

Pflege und Reinigung

Regelmäßige Reinigung: Holzbodenseife . Wieder ölen mit Neutral Öl Care.

So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Neutral Öl Care
Für den letzten Top Coat/die Polierung



Easy and effective. Naturally



1a



2a



1b



2b

Werkzeug

Eine Poliermaschine mit beigem Polierpad, Ölrolle, WOCA Applikator und Baumwolltücher verwenden. Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.

Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Tücher mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

WOCA Neutral Öl Care ist für den letzten Top Coat/ die Polierung obendrauf WOCA Neutral Öl sowohl als für die Wartung von allen WOCA Neutral geölten Holzböden.

Anwendung

Für Polieren (top coating) des ersten Neutral Öl Finishes:

- 1a** Der Kanister sorgfältig schütteln. Das Öl mit Spray oder WOCA Applikator auftragen.
- 2a** Mit weißem Pad auf Poliermaschine eine dünne Schicht Neutral Öl Care einpolieren. Es ist sehr wichtig, dass WOCA Neutral Öl Care sorgfältig in das Holz einpoliert werden. Das Polieren fortsetzen bis das Holz satt ist und die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Der Boden darf nicht nass erscheinen, und es darf nach dem Polieren kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. Kleine Flächen des Bodens schrittweise bearbeiten, bis der Boden fertigbehandelt ist.

Wartung

Für Auffrischung und Pflege aller neutralen ölbehandelten Holzoberflächen:

- 1b** Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen. Der Boden mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Der Boden soll völlig trocken sein.

- 2b** Der Kanister sorgfältig schütteln. Das Öl mit Spray oder WOCA Applikator auftragen. Den Boden mit einer dünnen Schicht Neutral Öl Care mit weißem Pad, Tuch oder Poliermaschine (bei größeren Oberflächen) polieren. Es ist sehr wichtig, dass Neutral Öl Care sorgfältig in das Holz einpoliert werden. Das Polieren fortsetzen bis das Holz satt ist und die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Der Boden darf nicht nass erscheinen, und es darf nach dem Polieren kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. Kleine Flächen des Bodens schrittweise bearbeiten, bis der Boden fertigbehandelt ist.

Schonend begehbar nach 6-12 Stunden. Während der Aushärtungszeit von ca. 3-5 Tagen den Boden nicht feucht pflegen. Produkt-, Zimmer- und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C-30°C sein. Eine ausreichende Belüftung während Auftrag und Trocknen vorsehen.

Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.

Reinigung

Für die regelmäßige Reinigung empfehlen wir: WOCA Holzbodenseife.